

La falta de caudal ecológico seca durante días el Xúquer cerca de la desembocadura

El nuevo plan hidrológico tampoco regula el régimen de aportaciones del río hasta el mar

22.10.2013 | 02:06

CARLOS ALÓS ALZIRA La falta de una regulación específica sobre los caudales ecológicos del Xúquer ha provocado que de nuevo el segundo río más caudaloso de la vertiente mediterráneo, tras el Ebro, se quede seco durante días en su tramo final. La denuncia la ha realizado el colectivo conservacionista Xúquer Viu, que reclama históricamente el mantenimiento de un caudal ecológico para el río. La falta de lluvias en pleno otoño, con registros muy bajos de precipitaciones en los últimos años, y las asignaciones del agua del río incluso por encima de sus posibilidades provocan estas situaciones. Según el proyecto del plan del Xúquer, actualmente en exposición pública, desde el assut de Cullera hasta el de la Marquesa el caudal ecológico se situaría en 1,5 metros cúbicos por segundo, una cifra muy escasa respecto a las aspiraciones de la entidad, una situación que todavía es peor a partir de l'assut de la Marquesa hasta el mar.



La falta de caudal ecológico seca durante días el Xúquer cerca de la desembocadura **Levante-EMV**